

## Feuille1

<b><u>Moteurs d'origine</u></b>	<b><u>Application</u></b>	<b><u>Remplacement</u></b>
617 -139A	Motoculteur MABEC CB 450	211 – 211.5001
139 – 239 + B (617)	Motoculteur BOUYER 333 & 334	211 – 211.5001
117 – 137 – 317 (417)	(vilebrequin standard)	181-181.3111 ou 181.3001
217 – 417 – 117 - 217	Motoculteur BOUYER 132 -137 -133 -223	181 – 181.3111
117 – 137 – 317 (417)	Motoculteur BOUYER 132 -137 -133 -223	181 – 181.3001 (conique) ou 181 – 181.3111 (Diamètre 19,05)
117Bis – 117S (417)	Motoculteur STAFOR S6 – S62B – S8 – S9	181 -181.3111 seulement en 19,05
239A (617)	Motoculteur LABBOR « Cadette »	211 – 211.5001 + bride021 (PR)
117 bis( 417 – 617)	Motoculteur LABBOR ACCO 172 et Record 306	181 – 181.3111
Mot Lombardini LGA 225 – 226	Ramasseuse à pommes CAQUEVEL	181-181.3001 + op0401mot ou 211 – 211.5001 + op0401
417	Motoculteur Mac CULOCH	181 – 181.3111
B&S 130232 – 132232	Motoculteur ROQUES & LECOEUR RL700	181 – 181.3111
217 (417)	Motoculteur ROQUES & LECOEUR RL750	nous consulter
417 – 004058	Motoculteur GRANJA GB 600	181 – 181.3111 (1)
117 bis (417)	Motoculteur HARO 5021	181 – 181.3111
217 bis – 417 (attention 2 montages)	Pompe RICHIER P420 ou GMP 0166 (0166 est différent de 166)	181 – 181.3411 ou 181- 181.3001
239B (617)	P438 – P38 (BM pompe 182)	181 – 181.3001 ou 211 – 211.5001
B&S 133232	Pompe	181 – 181.3411
39B (617)	Bétonnière LAHO Type SRB – Série 1	182 – 182.3791 ou 182 – 182.3991 (2)
18C	Bétonnière avec réducteur ½	182 – 182.3791 ou 182 – 182.3991 (2)
110	Bétonnière ou autre, Entraînement par poulie, chaîne ou pignon	nous consulter
39B – 239 (617)	Bétonnière AFL 190	nous consulter
117 bis + réducteur ½ 417	Bétonnière	181 – 181.3001 avec récupération du réducteur ½ ou 182 – 182.3791 ou 182 – 182.3991
239B vilebrequin conique (617)	Machine à traire	181 – 181.3001 ou 211 – 211.5001
110C	Goudronneuse moteur couplé avec un compresseur – sortie conique sur plateau porte poulie	211 – 211.5001 + op0401 mot
417 vilebrequin conique	Plaque vibrante	181 – 181.3001
417 vilebrequin conique	Plaque vibrante RILCO	181 – 181.3001
Moteur électrique 3 Kw	Compresseur	181 – 181.3001

Feuille1

617 -139A	Treuil HUCHEZ B50	181 – 181.3001
417 – 139A	GMP 165 – 203 – 262 – 263	181 – 181.3001
617 -139A	GMP 205 – 263	181 – 181.3001
Iseki 2T	Motoculteur ISEKI	181 – 181.3991
Sato G3L – 6S	Motoculteur SATO	181 – 181.3991
617 -139A	GMP 164	181 – 181.3001
417	Motobineuse 0720	181 – 181.3111 éventuellement déposer le reservoir
417	Motobineuse 0721 – 0730 – 0740 – 0770	181 – 181.3111
617	Combiné Bûcheron BM20	nous consulter
417	Patin vibrant DELMAD SV 1200 (n°163)	nous consulter

**MOTOCULTURE STAUB Motorisation 1ère monte et remplacement**

39 – 239 A-B (617)	Motoculteur STAUB PPX (tous types)	211 – 211.5043 (3)
IM 250 (617)	STAUB PPX	211 – 211.5043 + op 0407 mot
617	STAUB PP2X (tous types)	211 – 211.5043
Im 300 – MAG 1029 (617)	STAUB PP2X (tous types)	211 – 211.5043 + op 0407 mot
B&S (417)	STX 350 – 450 – 550	181 – 181.3111
137 (417)	STX 500 – 600 – 650	181 – 181.3111
MAG 1021 (617)	STX 700	181 – 181.5111 (4)
617	STX 750	181 – 181.5111
417	5000 – 6000 (tous types)	181 – 181.3142
MAG 1021 SRL 133 (617)	6000	211 – 211.5242 (5)
B&S – LGA 225 (617)	6200	211 – 211.5242 (5)
617	6500	211 – 211.5242
IM 250 – MAG (617)	7000	211 – 211.5242 (5)
617	8000	211 – 211.5043
9000	ALN 290W	211 -211.5043 + op 0407 mot
9500	IM350	211 -211.5043 + op 0407 mot
211	CHALLENGER	211 – 211.5323
617	CHALLENGER	nous consulter
B&S (417)	Motobineuse BACCARA	181 – 181.3111

**MACHINES AVEC MOTEURS LOMBARDINI – remplacement par la gamme Bernard Moteurs**

LGA 225	Machines pour vilebrequins cône Italien et bride norme Italienne	211 – 211.5164
LGA 226	Machines pour vilebrequins cône Italien et bride norme Italienne	211 – 211.5164
IM 250	Machines pour vilebrequins cône Italien et bride norme Italienne	211 – 211.5164

**Selon le montage prévoir l'adaptation du support moteur (perçage et calage)**

**Cette liste n'est pas exhaustive – d'autre remplacements non répertoriés sont possibles Nous consulter**

- (1) Prévoir le remplacement de la courroie (en vente dans notre magasin nous consulter pour l'envoi après la pose de votre moteur)
- (2) Prévoir le remplacement du plateau porte poulie
- (3) Pour machines avec N° boîte pont supérieur à 19743 -
- (4) Changer le support et moyeu – Pièce à commander chez Staub
- (5) commander entraîneur chez Staub